



工場工作中，禁止戴領帶、戒指、赤腳、拋擲器物、抽煙。




不可用手停止尚在轉動中的機器。




意外事件發生時，不要驚慌失措，判斷傷患的情況，再作正確的處理。




眼部有異物進物時，在異物未取出前不可揉眼睛。




工場工作中，應注意墜落、碰傷、撞擊及跌倒。



意外發生的個人因素：不知、不能、不顧、不理、粗心、遲鈍。




睡眠不足、工作疲勞、酗酒、身心不平衡時，應另換他人代其工作。




工場實習，應由同學輪流担任領班、機械管理、工具管理、安全管理。




工場管理的目的在於維持一個整齊、清潔、而且舒適的環境。




實習工場內，絕對禁止嬉戲。




工場中，應防止機械用潤滑油或冷却液等倒滴在地面。




工場用梯應保持良好狀態，使用前必須詳加檢查，且必須注意使用方法是否正確。




木屑破布焚燒時，應派遣專人看管。




注意開關開啟發生的火花，因其易於引燃附近的物品。




用電時，絕對禁止以手試電。



工場危險多，防護器具不可不戴。




工具的傳遞，不可互相拋擲，或自高處丟下。




工場的電源延接線、電話線、或設在地板上的水管，可以使人絆倒者應重新安裝。



工場應設有太平門，並須保持暢通。



手工具及輕便電動工具所造成傷害的直接原因有：電擊、割切、飛濺、衝擊撞擊。




點火時，不可有人站在噴口前面。




火災原因之一：在儲存可燃物質的處所吸煙及亂拋煙蒂。



如被強酸潑濺，應立即用水沖洗。




搬運物品時，應小心四肢，以防壓傷。




實習工場應設有急救箱。



不可將電線、繩索、或其他狹窄的東西作止血帶。



經常舉辦安全競賽，對傷害率最低單位給予獎勵。







































遭受電擊時，應先切除電源。



隨時保持工作環境清潔，減少危害工作因素。



意外事件記錄，藉以研析意外發生的原因，防止同類事件再度發生。

 <h1>工業安全標示範例</h1>		中華民國六十年十一月 內政部公告 中華民國工業安全衛生協會印行			
禁止標示	警告標示	注意標示	方向標示	標處所或用途	一般說明標示
 嚴禁烟火	 有毒物體	 注意操作程序	 前有斷崖	 太平門	<p>倉庫管理員安全遵守事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、貯存料不得超過標高而向。 二、消防設備、通道、出口等位置要求適當。 三、貯存品應置於適當位置。 四、物料應裝袋裝箱、裝桶、裝箱、裝散及不受損壞等加以防護。 五、通風設備應作最充分的利用。 六、各物應置妥當。 七、注意環境整潔。 八、危苦的物料與其他物料應隔離貯存，並應加警告標示。
 禁止跨越	 輻射危險	 注意迴轉	 危險工作處	 危險品貯藏所	
 禁止攀登	 氧化物體	 注意頭頂	 消防栓	 乙炔發生室	
 禁止運轉	 易爆物體	 注意眼睛	 太平梯	 B 鍋爐	
 禁止超重	 易燃物體	 防衛毒質	 疏散方向	 電氣	
 禁止通行	 腐蝕性物體	 發爆中	 急救站	 避難所	
 禁止進入	 高壓電危險	 施工中	 坑口	 急救箱	
					<p>謹慎防軋傷</p> <p>感電危險</p> <p>嚴禁烟火</p> <p>禁烟</p> <p>禁止使用</p> <p>修理中</p> <p>注意整潔</p> <p>不宜飲用</p> <p>蓄電池設備</p> <p>吸烟室</p>

安全標誌之範例